

Barvení
výrobků:
glazura
burell
sklo



Výrobek po
jednom výpalu
oprášíme a
natřeme
průhlednou
glazurou.



Po natření
glazurou, musíme
zkontrolovat
spodní stranu
výrobku. Pokud
nám glazura
stekla, musíme ji
vytřít houbičkou.



Ozdoby na výrobku můžeme buď také natřít glazurou nebo burellem. Ten po nanesení stětcem jemně vymijeme houbičkou.



Takto připravený výrobek vysypeme kousky skla.
Dáváme přiměřené množství, ať se nám v peci nevylije a následně se výrobek nepřilepí k peci.



Na tácku je výrobek připravený k druhému výpalu. Pod ním už je hotový výrobek.

